

周南地区衛生施設組合新斎場整備運営事業 対面対話に関する質問回答

No.	書類名	頁	大項目	中項目	小項目	項目	項目名	質問の内容	回答
1	要求水準書	11	第2	2	(2)	ア	既存建物等の撤去	既存建物の地下躯体は現状コンクリートがら等ではなく土で埋め戻されていると考えて宜しいでしょうか。	埋戻土の3割程度がコンクリートがらの可能性があるものとして、ご検討願います。
2	要求水準書	11	第2	2	(2)	ア	既存建物等の撤去	「既存建築及び埋設物、土間、基礎はすべて撤去し」とありますが、既存建築のピット部は土で埋め戻されていると考えてよろしいでしょうか。現地視察、配布資料では確認できませんでしたのでご教示ください。入札の公平性を考慮し、ピット部埋め戻しの有無を入札条件として各グループにお示し下さい。	対面対話に関する質問回答No.1をご参照ください。
3	要求水準書	11	第2	2	(2)	ア	既存躯体の撤去	要求水準書に関する質問回答No.32、No.130で、「現時点において、資料5の情報以外に確認できていません。…事業契約後速やかに事業者が確認を行い、…設計期間中の早い段階で増減協議…」と回答頂きました。試掘等の事前調査を実施し、結果についてご協議お願いしますが、その後の実際の解体工事において新たに既存躯体等が判明した場合、再度ご協議頂きたいをお願いします。	ご意見として承りました。
4	要求水準書	資料5					敷地現況資料	資料5 P1に記載がある「煙突基礎」部分の地下構造物は詳細が不明です。現地視察、配布資料では確認ができませんでした。入札条件の公平性を考慮し、「煙突基礎」の有・無を各グループにお示し下さい。	現時点において、資料5の情報以外に確認できていません。ただし、事業契約後、速やかに事業者が確認を行っていただき、その結果のとりまとめに基づき設計期間中の早い段階で増減協議をさせていただきたいと考えています。
5	要求水準書	資料5					解体範囲配置平面図	資料5 P4「解体範囲配置平面図」において倉庫、油庫、電気室、灯油ストレージタンク、汚水蒸発装置150tタンク等の地下構造物は現地視察、配布資料では確認ができませんでした。入札条件の公平性を考慮し、上記の構造物の有・無を各グループにお示し下さい。	現時点において、資料5の情報以外に確認できていません。ただし、事業契約後、速やかに事業者が確認を行っていただき、その結果のとりまとめに基づき設計期間中の早い段階で増減協議をさせていただきたいと考えています。